


UKREPI PROTI ŠIRJENJU COVID-19



Navodila za varno delo (izdaja 1)

Delavec, ki ni popolnoma zdrav (nahod, kihanje, kašljanje in podobno) mora gradbišče takoj zapustiti do popolne ozdravitve


- Malico si organizira vsak delavec sam, oziroma jo mora prinesiti s seboj (do preklica obratovanja gostinskih lokalov).
- Na mestih prehranjevanja je potrebno zagotoviti, da ljudje sedijo vsaj 2 m narazen.
- Osebe naj ne gledajo eden proti drugemu.
- Čas za malico naj se podaljša oziroma razdeli tako, da se zagotovi, da sočasno ni preveč oseb na mestih za prehranjevanje.



- V garderobah se lahko sočasno nahajajo samo 5 oseb, v razdalji 2 m do druge osebe.
- Čas za preoblačenje naj se podaljša oziroma razdeli tako, da se lahko zagotovi, da v garderobah ni sočasno več oseb.
- Garderobe je potrebno obvezno večkrat prezračiti (zjutraj, pred preoblačenjem, po preoblačenju, po malici, po vsakem zadrževanju v garderobi).



- Na mestih kjer kadilci kadijo se naj nahaja samo toliko oseb, da se zagotovi med njimi 2 m razdalje.
- V prostorih z avtomati s pijačo in hrano se lahko sočasno nahaja samo 1 oseba.
- Prostor naj se stalno zrači.



- Upoštevanje splošnih higienskih ukrepov je nujno!



- V avtomobile s katerimi se zaposleni prevažajo, je potrebno namestiti razkužilna sredstva. Zaposlenim v delavnici je potrebno pri umivanju rok zagotoviti vodo, milo in papirne brisačke.



- Vodi naj se poimenski seznam dnevne prisotnosti vseh oseb. V primeru okužene osebe se tako lahko ugotovi vse njegove stike.

[illegible]

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Poleg predpisane osebne varovalne opreme v varnostnem načrtu in izjavi o varnosti z oceno tveganja je potrebno delavce na deloviščih zaščititi pred okužbo s koronavirusom COVID 19 z naslednjo osebno varovalno opremo:

- **RESPIRATOR** SIST EN 149:2001+A1: 2009 FFP3
(Pogrebno pokopališka dejavnost, čiščenje in odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode),
- **OČALA/VIZIR**
(Pogrebno pokopališka dejavnost, čiščenje in odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode),
- **VODOODPORNI ZAŠČITNI PLAŠČ S KAPUCO/ZAŠČITNI PLAŠČ S KAPO**
(Pogrebno pokopališka dejavnost, čiščenje in odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode),
- **PRALNE ZAŠČITNE MASKE in maske IIR,**
- **ROKAVICE** NITRIL ISO 374-5:2016; EN 421:2010,
- **RAZKUŽILO** (alkohola najmanj 60 %).

POSEBNI UKREPI

- Delavcem mora biti zagotovljena vsa predpisana osebna varovalna oprema v skladu z oceno tveganja in varnostnim načrtom. Stalna naloga: vodja del, delovodja. Podizvajalci del na deloviščih, gradbiščih morajo svojim delavcem sami zagotoviti osebno varovalno opremo, ki ščiti pred okužbo COVID 19.
- Prepovedano je opravljanje del brez uporabe predpisanih sredstev in osebne varovalne opreme, kakor tudi opravljati dela samovoljno brez vednosti vodje del ali delovodje.
- Na gradbišču, delovišču v delavnicah se morajo nahajati razkužilna sredstva v sanitarijah, službenih vozilih, tovornih vozilih in strojih TGM. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Stalna naloga: vodja del, delovodja.
- Prevoz delavcev na gradbišče se zagotavlja s službenimi vozili, ki morajo biti predhodno prezračena, razkužena in opremljena z razkužilnimi sredstvi. Če je v vozilu več kot ena oseba, je obvezna uporaba zaščitnega respiratorja.
- V vozilu in tekom dela na gradbišču, delovišču in v delavnici, kjer ni možno zagotoviti ustrezne varnostne razdalje, se morajo uporabiti zaščitne respiratorje ter ves delovni čas upoštevati navedene splošne ukrepe za zaščito pred okužbo.
- Sestanki, ki potekajo na gradbišču, delovišču se morajo izvajati zunaj (ne v kontejnerjih!) in pri tem se brez izjeme spoštuje priporočljiva razdalja med posamezniki, najmanj 2,0m.
- Delovne prostore, kontejnerje in delovno opremo je potrebno redno razkuževati. Stalna naloga: vodja del, delovodja.
- Gradbišče mora biti opremljeno s plakati o preprečitvi širjenja korona virusa. Podizvajalci so dolžni upoštevati ta navodila in se po njih ravnati.
- V primeru, da delavci zaposleni v podjetju ali podizvajalci ne spoštujejo navodil, se jih TAKOJ odstrani iz delovišča. Stalna naloga: vodja del, vodja gradnje, delovodja.
- Spoštujejo se vsa pravila, ki jih objavlja NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) (<https://www.nijz.si>).
- V primeru potrjene okužbe s koronavirusom COVID - 19 je potrebno vse delavce na gradbišču, ki so bili v stiku z okuženim, poslati na testiranje oz. samoizolacijo, skladno z ukrepi osebnega zdravnika!
- V primerih, ko ni mogoče zagotoviti zadostne varnosti delavcev na gradbišču, je potrebno z deli prekiniti!

GRADBIŠČA

POSEBNI HIGIENSKI UKREPI NA GRADBIŠČU

Delavec, ki ni popolnoma zdrav (nahod, kihanje, kašljanje, ...) mora gradbišče TAKOJ ZAPUSTITI do popolne ozdravitve.



Tudi, če ste morali vzeti proti bolečinsko tableto zaradi slabega počutja, OSTANITE DOMA.




Če imate doma osebo s Koronavirusom OSTANITE DOMA.




DNEVNO ČIŠČENJE:

- kljuke zabojnikov,
- ročaje/držaje orodja,
- gumbe avtomatov za kavo in pijačo,
- kljuke WC-ja.



DELO V PARIH ALI SKUPINI

- dela naj se izvajajo na način, da so delavci oddaljeni drug do drugega vsaj 2 m,
- če razdalje ni mogoče zagotoviti, obvezna uporaba zaščitnih mask in očal.



Zaposleni na delovnem mestu:



Zdrave osebe, brez povišane temperature.



Zadnjih 14 dni niste bili v stiku z osebo z znaki COVIDA-19.



V primeru bolezenskih znakov ostanite doma in pokličite zdravnika.

Na delovnem mestu ne pozabite:



Ustrezna higiena rok, razkuževanje rok in higiena kašlja.



Nošnja zaščitne maske in opreme v primeru poslovanja s strankami.



Vzdrževanje razdalje 1,5 do 2 metra in izogibanje tesnim stikom.

OB SUMU OKUŽBE – okuženi delavec

- Umakniti se na območje garderob, vsaj 5 m stran od najbližjega kontejnerja.
- Ustno ali po telefonu obvestiti svojega delovodjo.
- Ničesar se ne dotikati (razen svojega telefona).
- Nadenite si masko in rokavice.
- Nihče naj se vam ne približuje bližje kot 2 metra.
- Uporabljene robčke, papirnate brisače, rokavice je potrebno odvreči v posebno vrečko za smeti.

OB SUMU OKUŽBE – prostor, čiščenje

Očistiti in razkužiti:

- vse površine, ki so vidno okužene z telesnimi tekočinami,
- kljuke vrat, stranišča, predmete, ki se jih je dotikal okuženi,
- prostorov, kjer se je okuženi ni dolgo zadrževal (šel samo skozi, mimo) ni potrebno razkužiti, če ni vidnih sledi telesnih tekočin,
- vse stvari, ki so prišle v stik z okuženim (robčki, maska, ...) odvreči v posebno vrečko za smeti in jo zavezati in označiti.

Nasveti za umivanje rok

— Novi koronavirus SARS-CoV-2 —

1



Roke najprej dobro splaknemo pod toplo tekočo vodo.

2



Z **milom**, ki ga naneseemo po celotni površini rok, si drgnemo roke **1 minuto**, po vseh predelih (dlani, hrbtišča, med prsti, palca in tudi pod nohti obeh rok).

3



Milo dobro speremo z rok s toplo vodo.

4



S papirnato brisačo za enkratno uporabo si roke obrišemo do suhega. Pipo zapremo s papirnato brisačo in pazimo, da se je z umitimi rokami ne dotaknemo več.

Pravilna higiena kašlja

— Novi koronavirus SARS-CoV-2 —

1



Preden zakašljate/kihnete si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom.

2



Zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava.

ali

3



Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.

4



Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom ter vodo.

PRAVILNA NAMESTITEV ZAŠČITNE MASKE ZA ENKRATNO UPORABO

1.



Najprej si dobro umijemo roke z milom in vodo ali pa si jih razkužimo z razkužilom.

2.



Masko obmemo tako, da bo vgrajena kovinska žička na zgornji strani. Pri barvni maski pazimo, da je bela stran obrnjena navznoter.

3.



Ko smo zanke zataknila za ušesa, vgrajeno kovinsko žico pritisnemo ob nos tako, da se maska tesno prilaga obrazu.

4.



Masko držimo na nosu, nato pa spodnji del maske potegnemo čez brado.

5.



Masko smo pravilno namestili na obraz.

Maska je namenjena ENKRATNI uporabi. ZAMENJATI jo je potrebno po DVEH URAH oziroma POGOSTEJE, če je VLAŽNA.

Ko je nameščena, mora pokrivati USTA, NOS in BRADO.

PRAVILNA ODSTRANITEV ZAŠČITNE MASKE

1.



Najprej si dobro umijemo roke z milom in vodo ali pa si jih razkužimo z razkužilom.

2.



Pazimo, da masko primemo samo za ušesne zanke, saj se sicer lahko okužimo.

3.



Masko vstavimo v plastično vrečko, ki jo zavozlamo oz. zapremo z elastiko in jo na varnem mestu hranimo 72 ur.

4.



Vrečko z masko po pretečenih 72 urah, odvržemo v koš z odpadki.

5.



Ponovno si umijemo oziroma razkužimo roke z razkužilom.

6.



Masko smo varno odstranili z obraza.

Vlada Republike Slovenije



Priloga: Dodatek k točki OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Glede na to, da so specifične del, pri kateri je potrebno nositi osebno varovalno opremo navedeno v Navodilih za varno delo, različne, je potrebna razčlenitev posameznih del in podrobnejša opredelitev osebne varovalne opreme po posameznih področjih dela:

▪ **Pogrebno pokopališka dejavnost**

Pogrebniki, ki izvajajo oskrbo umrlega ali premeščajo umrlega s COVID-19 (ali suma na COVID-19), si mora pred postopkom namestiti osebno varovalno opremo:

- zaščita za oči: očala/vizir,
- zaščita za roke: nitrilne rokavice,
- zaščita za nos/usta: maska FFP3,
- telesna zaščita: vodoodporni zaščitni plašč s kapuco/vodoodporni zaščitni plašč s kapo.

Osebna varovalna oprema se zavrže kot infektivni odpadki.

▪ **Področje čiščenje komunalnih in padavinskih vod**

Vrsta del pri katerih je potrebna uporaba celoobraznih mask s filtri FFP3 ali filtre FFP3+očala+vizir, vodoodporni zaščitni plašč s kapuco + ostale osebne varovalne opreme, ki je že predpisana na delovna mesta na področju čiščenja komunalnih in padavinskih vod:

- čiščenje usedalnikov,
- čiščenje in pregled pod biofiltracijskih bazenih,
- vstop in praznjenje gnilišč,
- večji vzdrževalni posegi, kjer pridejo zaposleni direktno v stik z odpadno vodo in blatom.

Pri ostalih delih, na področju čiščenja komunalnih in padavinskih vod, morajo zaposleni poleg ostale predpisane redne osebne varovalne opreme (čevlji, delovna obleka, rokavice, delovne jakne,...), uporabljati tudi očala in vizirje.

▪ **Področje odvajanja komunalnih in padavinskih vod**

Vrsta del pri katerih je potrebna uporaba celoobraznih mask s filtri FFP3 ali filtre FFP3+očala+vizir, vodoodporni zaščitni plašč s kapuco + ostale osebne varovalne opreme, ki je že predpisana na delovna mesta na področju odvajanja komunalnih in padavinskih vod:

- izvajanje vseh opravil na kanalizacijskem omrežju, kjer lahko pride delavec direktno v stik z odpadno vodo in blatom.

Pri ostalih delih, na področju čiščenja komunalnih in padavinskih vod, morajo zaposleni poleg ostale predpisane redne osebne varovalne opreme (čevlji, delovna obleka, rokavice, delovne jakne,...), po potrebi uporabljati tudi očala in vizirje.

▪ **Služba tehnologije in nadzora**

Pri izvajanju vzorčenj odpadne vode in produktov čiščenja se poleg predpisane osebne varovalne opreme zahteva uporaba vizirjev, nitril rokavic.

Pri izvajanju analize odpadne vode in produktov čiščenja v laboratoriju se poleg predpisane osebne varovalne opreme zahteva uporaba zaščitnih očal.

- **Vsa področja dela v podjetju**

O izbruhu pandemije se za vsa delovna mesta v zaprtih prostorih predpisuje uporaba:

- pralne zaščitne maske ali respiratorji IIR,
- rokavice nitril,
- razkužilo (alkohola najmanj 60 %).